


DESPIECE EQUIPO PARA PINTAR A SOPLETE - 900 W



DESPIECE EQUIPO PARA PINTAR A SOLETE - 900 W



LISTA PARTES A

- 1 Tapa del filtro C
- 2 Filtro de aire C
- 3 Tornillo
- 4 Carcasa izquierda
- 5 Bloque
- 6 Motor 900W
- 7 Sujetador
- 8 Anillo sujeta motor
- 9 Tornillo
- 10 Fijador tablero
- 11 Pasa cordón
- 12 Cable y ficha
- 13 Tapa carcasa
- 14 Fuelle
- 15 Empuñadura
- 16 Interruptor
- 17 Anillo sello de goma
- 18 Tubo conector corto
- 19 Manguera fuelle
- 20 Tubo conector largo

LISTA PARTES B

- 1 Vaso contenedor 700 mL
- 2 Tubo de succión
- 3 Anillo sello del vaso
- 4 Paleta deflectora
- 5 Tuerca fijación pico
- 6 Tapa porta deflectores
- 7 Pico rociador
- 8 Aguja
- 9 Anillo de goma de la aguja
- 10 Resorte obturador
- 11 Tornillo St4x16
- 12 Empuñadura derecha
- 13 Gancho de la pistola
- 14 Cuerpo pistola
- 15 Tope
- 16 Inserto posterior
- 17 Perilla de fijación
- 18 Empuñadura izquierda
- 19 Inserto empuñadura
- 20 Gatillo
- 21 Espiga
- 22 Chapa identificación